

姓名	工作单位	职称
赵 晶	北京中医药大学东方医院	主任医师
王玉良	北京急救中心	主管检验师
王京京	中国疾控中心	副研究员
专家意见	<p>专家论证意见：</p> <p>目前，由于该院 64 排螺旋 CT 在使用过程中，内置 X 射线球管（球管型号：MRC880）出现打火现象，该现象为球管出现故障的表现。球管是螺旋 CT 的核心部件，如若球管不能工作则整台设备将无法运行，且其他型号球管不能在该设备上安装使用。为保障设备的正常运行，经调查，只有北京中科盛润贸易有限公司具备该球管制造商出具的可以在北京市怀柔区中医医院提供客户服务的授权。</p> <p>根据上述情况，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，故建议采用单一来源的采购方式。</p>	